


РОБОЧІ НАВАНТАЖЕННЯ (РН) ДЛЯ ПЛОСКИХ ТА КРУГЛИХ ВАНТАЖІВ

СТАН ПОВЕРХНІ										
	Чиста і гладка поверхня Повітряний зазор <0,1 мм				Іржаві та гарачекатані поверхні Повітряний зазор 0,1 - 0,3 мм				Нерівна та шорстка поверхня Повітряний зазор 0,3 - 0,5 мм	
	Макс. розміри L x W (мм)	РН (кг) для листів			Макс. розміри L x W (мм)	РН (кг) для листів			Макс. розміри L x W (мм)	РН (кг) для листів
NEO 150		L>200	L>60			L>200	L>60		L>200	L>60
		W>200	W>100			W>200	W>100		W>200	W>100
	25	-	150	120	-	85	75	-	60	55
	15	2000 x 500	130	110	1100 x 500	70	60	900 x 500	55	45
	10	2500 x 500	120	75	1500 x 500	65	50	1200 x 500	50	40
	4	2500 x 500	50	25	2300 x 500	40	17	1700 x 500	30	15
	2	1500 x 500	20	6	1300 x 500	14	4	1200 x 500	13	4
	Ø50 - Ø100	Lmax. 2500	65		Lmax. 2000	50		Lmax. 1500	35	
NEO 300		L>300	L>100			L>400	L>120		L>400	L>120
		W>300	W>150			W>400	W>245		W>400	W>245
	>=30	-	300	250	-	190	180	-	115	100
	15	2000 x 1000	245	160	1400 x 1000	160	120	1000 x 1000	105	85
	10	2500 x 1000	200	95	1500 x 1000	130	65	1200 x 1000	95	55
	6	2200 x 1000	100	35	1800 x 1000	90	30	1500 x 1000	70	25
	4	1800 x 1000	55	20	1800 x 1000	50	15	1300 x 1000	40	14
	Ø60 - Ø200	Lmax. 3500	150		Lmax. 3000	120		Lmax. 2500	75	
NEO 600		L>400	L>120			L>400	L>120		L>400	L>120
		W>400	W>245			W>400	W>245		W>400	W>245
	>=30	-	600	520	-	430	400	-	270	260
	20	2000 x 1500	465	380	2000 x 1250	390	310	1600 x 1000	250	210
	15	2250 x 1500	430	240	2300 x 1250	340	200	1800 x 1000	220	160
	10	2500 x 1500	285	120	2400 x 1250	240	100	2200 x 1000	185	85
	8	2400 x 1500	225	90	2300 x 1250	180	70	2000 x 1000	130	55
	6	2200 x 1500	155	60	2000 x 1250	120	45	2000 x 1000	100	35
	Ø65 - Ø270	Lmax. 4000	300		Lmax. 3500	240		Lmax. 3000	160	
NEO 1000		L>500	L>145			L>500	L>145		L>500	L>145
		W>500	W>310			W>500	W>310		W>500	W>310
	>=60	-	1000	985	-	845	835	-	650	645
	30	2450 x 1500	860	710	2000 x 1500	730	620	1900 x 1250	565	515
	25	2850 x 1500	830	535	2400 x 1500	705	475	2250 x 1250	550	410
	20	3200 x 1500	745	365	2750 x 1500	640	320	2600 x 1250	510	290
	15	3300 x 1500	500	215	2900 x 1500	445	195	2800 x 1250	380	175
	10	2750 x 1500	265	105	2550 x 1500	240	95	2650 x 1250	200	85
	Ø100 - Ø300	Lmax. 4500	500		Lmax. 4000	400		Lmax. 3500	300	
NEO 1500		L>800	L>170			L>800	L>170		L>800	L>170
		W>800	W>400			W>800	W>400		W>800	W>400
	>=80	-	1500	1460	-	1420	1200	-	1020	980
	50	3000 x 1200	1460	1250	2500 x 1200	1200	1050	2000 x 1200	960	900
	30	3500 x 1200	980	430	3250 x 1200	900	390	2500 x 1300	780	350
	20	3500 x 1400	760	310	3000 x 1600	750	290	2500 x 1750	695	270
	15	3000 x 1500	540	195	3000 x 1500	530	180	2500 x 1400	420	160
	Ø150 - Ø350	Lmax. 5000	750		Lmax. 4500	700		Lmax. 3500	600	
NEO 2000		L>800	L>170			L>800	L>170		L>800	L>170
		W>800	W>500			W>800	W>500		W>800	W>500
	>=80	-	2000	1950	-	1650	1600	-	1300	1250
	50	3250 x 1500	1950	1600	2500 x 1500	1600	1350	2000 x 1500	1250	1150
	30	3500 x 1500	1350	550	3250 x 1500	1150	500	2500 x 1500	1000	450
	20	3500 x 2000	1100	400	3000 x 2000	1000	375	2500 x 2000	900	350
	15	3000 x 1500	650	250	3000 x 1500	600	230	2000 x 1500	550	200
	Ø150 - Ø350	Lmax. 5000	1000		Lmax. 4500	900		Lmax. 4000	800	

L = Довжина (мм), W = Ширина (мм)

НЕ ПІДНІМАЙТЕ ЛИСТОВІ ВАНТАЖІ ТОНШІ, НІЖ ЦЕ ЗАЗНАЧЕНО В ТАБЛИЦІ РЕКОМЕНДАЦІЙ.
КОЛИ ПІДНІМАЄТЕ ТРУБИ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ ДОВЖИНА МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖУЮЧИМ ФАКТОРОМ.

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ТА ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ?
ВИКОРИСТОВУЙТЕ НВ підйомний важіль, дуже зручно переходити з горизонтального в вертикальне положення і навпаки. Запитайте додаткову інформацію!